

INTERNAL ONLY

Problema:

No. de sensor de temperatura/humedad agregado o retirado

Línea de productos:

ACDA901

Entorno:


Todos los números de serie


Causa:

Se ha detectado un sensor AP9520TH. ·Se ha quitado un sensor AP9520TH.

Resolución:

Esta alarma se produce cada vez que se agrega o retira un sensor AP9520TH en el bus a-link. También puede retirar la alarma si falla el sensor o se desconecta la conexión.





Configuración de dirección A-LINK

Configura cada DIP switch de cada sensor con su correspondiente dirección de A-LINK

