


Особенности загрузки программы при использовании ПЛК с прошивками 596.10 и 668.10 и выше.

При использовании EcoStruxure Machine Expert – HVAC V1.2.1 и выше при нажатии на кнопку Create USB programming files появляется окно, в котором предлагается ввести новый пароль для Web-сервера:



После введения пароля также генерируются файлы для загрузки с флешки, но там будет присутствовать файл CREDEN.DAT

Содержание этого файла:

```
1 Username="administrator"  
2 Password="12345678"  
3
```

Этот файл также будет указан в UPLOAD.TXT файле после системных файлов и до Web файлов:

```
*UPLOAD.TXT - Notepad  
File Edit Format View Help  
PLCIEC.COD  
HMIIEC.COD  
HMIREM.KBD  
CONNEC.PAR  
BINDIN.PAR  
PARAM.BIN  
CREDEN.DAT  
base.css nor:0:/  
base.ico nor:0:/  
base.png nor:0:/  
evo.js nor:0:/  
evo.xml nor:0:/  
index.cgx nor:0:/  
index.htm nor:0:/
```

Если для генерации файлов используется EcoStruxure Machine Expert – HVAC V1.1 или SoMachine – HVAC, а контроллеры имеют версию прошивки 596.10 или 668.10, то нужно добавить в файл CREDEN.DAT и прописать его в UPLOAD.TXT файл.

В таблице ниже показано, что произойдёт при загрузке в различных ситуациях:

Programming with USB memory key



- Result of a USB memory key upload:

	Bios 596.10 668.10 or newer		Previous Bios Version
	Web password not changed yet	Web password already changed	
CREDEN.DAT present and called by UPLOAD.TXT	Password is changed first, then USB content is uploaded	USB content is uploaded Password file is downloaded but does not trigger any action	Upload fails
CREDEN.DAT not present or not called by UPLOAD.TXT	USB content is not uploaded Red led will blink 3 times	USB content is uploaded	USB content is uploaded

- USB programming files generated by ESME HVAC 1.1 or SoMHVAC must be updated adding CREDEN.DAT when used with bios 596.10 668.10 or newer**

Confidential Property of Schneider Electric

Life Is On

Schneider
Electric