

Disyuntores GV7 – Información sobre la obsolescencia y sustitución de los disyuntores GV7

Objetivos

Informar que la gama de disyuntores **GV7** estará obsoleta el **30 de junio del 2019**, y será será sustituida por la gama GV4 y la nueva gama GV5 y accesorios relacionados.

Descripción

Productos afectados	: GV7RE & GV7RS
Estado	: Obsolescencia de productos.
Acción	: Substituir por las gamas GV4 & GV5

Disponibilidad

Rangos	Obsolescencia	Fin
GV7RE●●● GV7RS●●●	Semana 26-2019	--

Explicación

Debido a la actualización en las directivas de cumplimiento de RoHS, la gama de disyuntores GV7RE y GV7RS no se puede suministrar después del 30 de junio de 2019. (principalmente en los mercados europeos con marcado CE). Es por este motivo que descomercializamos esta gama y los sustituimos por la nueva gama de disyuntores GV4 y .

Nota: Gama TeSys GV4 está lanzada desde el 2018, pero el TeSys GV5 esperamos lanzarlo a comienzos del Q2 2019

Tablas de sustitución

Aquí está la tabla de sustitución de referencias GV7 con la propuesta de los GV4 y GV5:

Sustitución de Disyuntores GV7 por disyuntores GV4 y GV5:

GV7 Referencias obsoletas	GV4 & GV5 Referencias sustitutas
GV7RE20	GV4PE25N
GV7RE25	GV4PE25N
GV7RE40	GV4PE50N
GV7RE50	GV4PE50N
GV7RE80	GV4PE80N
GV7RE100	GV4PE115N
GV7RE150	GV5P150F
GV7RE220	GV5P220F
GV7RS20	GV4PE25S
GV7RS25	GV4PE25S
GV7RS40	GV4PE50S
GV7RS50	GV4PE50S
GV7RS80	GV4PE80S
GV7RS100	GV4PE115S
GV7RS150	GV5P150H
GV7RS220	GV5P220H

Sustitución de accesorios GV7 por accesorios GV4 y GV5 / GV6:

GV7 ref. Accesorios	GV4 ref. Accesorios	GV5 ref. Accesorios
GV7AE11	GV4AE11	GV7AE11
GV7AB11	GV4AE11	GV7AB11
GV7AC01	LAD96590	GV7AC01
GV7AC021	No enganchable en el conector	GV7AC021
GV7AC022	No enganchable en el conector	GV7AC022
GV7AC03	LV426940	GV7AC03
GV7AC04	LV426920	GV7AC04
GV7AC06	-	GV7AC06
GV7AC07	-	GV7AC07
GV7AD111	GV4ADM1111	LV429424
GV7AD111A5	-	LV429424
GV7AD112	GV4ADM1111	LV429424
GV7AD112A5	-	LV429424
GV7AP01	GV4APN01	GV7AP01
GV7AP02	GV4APN02	GV7AP02
GV7AP03	GV4ADN01	GV5AP03
GV7AP04	GV4ADN02	GV7AP04
GV7AP05	No match	GV7AP05
GV7AS055	GV4AS057	GV7AS055
GV7AS107	GV4AS137	GV7AS107
GV7AS207	GV4AS287	GV7AS207
GV7AS387	GV4AS487	GV7AS387
GV7AS525	-	-
GV7AU055	GV4AU057	GV7AU055
GV7AU107	GV4AU137	GV7AU107
GV7AU207	GV4AU247	GV7AU207
GV7AU387	GV4AU415	GV7AU387
GV7AU525	-	-
GV7V01	29370	No necesario para GV5

Consulta el archivo de la tabla de sustitución adjunto en el email para obtener más detalles.