

### Disjoncteurs Stab-lok de remplacement authentiques

- Schneider Electric **continue de fabriquer les nouveaux disjoncteurs Stab-lok** que ce soit pour remplacer ou compléter des installations existantes.
- Les disjoncteurs Stab-lok fabriqués par Schneider Electric sont conformes aux normes de conception et d'essai actuelles définies par l'Association canadienne de normalisation (CSA). Nos disjoncteurs sont testés régulièrement par la CSA et par nous-mêmes.
- À la connaissance de Schneider Electric, aucune déclaration, ordonnance ou politique présentée par une autorité compétente (AHJ) n'empêche de continuer à utiliser les tableaux de répartition et les disjoncteurs Stab-lok installés au Canada.
- **Schneider Electric est le fabricant exclusif de disjoncteurs Stab-lok authentiques**, fabricant des produits certifiés CSA destinés à être utilisés dans les tableaux de répartition Stab-lok fabriqués et installés au Canada.
- **SEULS les nouveaux** disjoncteurs Stab-lok sont testés et approuvés pour être installés dans un tableau de répartition Stab-lok fabriqué et installé au Canada, selon la norme CSA 29.
- Les disjoncteurs Stab-lok remis à neuf **ne sont pas** homologués pour l'installation dans les tableaux de répartition Stab-lok fabriqués et installés au Canada, selon les normes CSA 22.2 - 2-106 (4).
- Schneider Electric ne fabrique plus de tableaux de répartition, Stab-lok DFT (de fuite à la terre) ni de disjoncteurs combinés pour utilisation dans les tableaux de répartition pour utilisation dans les tableaux de répartition Stab-lok.

### Disjoncteurs de remplacement non authentiques

- Schneider Electric sait que des disjoncteurs non authentiques sont disponibles sur le marché.
- L'utilisation de disjoncteurs non authentiques, non fabriqués par Schneider Electric, qui peuvent ressembler en apparence à un disjoncteur Stab-lok authentique, dans les tableaux de répartition Stab-lok n'a pas été testée.
- Schneider Electric ne prend pas en charge l'utilisation de disjoncteurs non authentiques dans des tableaux de répartition Stab-lok installés au Canada. Schneider Electric décline toute responsabilité liée en cas d'utilisation de disjoncteurs non fabriqués par Schneider Electric.

N'hésitez pas à contacter notre centre de service client si vous avez d'autres questions.