



Meter Position Barrier, Cat. No. **MML200BAR**

Series M01

Barrera Para las Posiciones de Medición, No. de Cat. **MML200BAR**

For use on the following 200 and 225 Amp, Commercial, Lever Bypass, METER-PAK and EZ METER-PAK® Branch Devices, when utility standards require barriers between meters positions.

Para usarse en los siguientes equipos derivados uso Comercial, tipo Palanca para Puenteo, METER-PAK y EZ METER-PAK® de 200 y 225 Amperes, cuando las especificaciones de la compañía suministradora solicite barreras entre las posiciones de medición.

Contents / Contenido:

Quantity / Cantidad

Meter Position Barrier / Barrera Para las Posiciones de Medición

3

Retain for future use

Conservar para uso futuro.

Catalog Number Numero de Catálogo			Description Descripción	Quantity of Meter Position Barriers required per Branch Device Cantidad de Barreras requeridas para las posiciones de Medición por Equipo Derivado
1 Ph IN , 1 Ph OUT	3 Ph IN , 1 Ph OUT	3 Ph IN , 3 Ph OUT		
EZML112200 EZML112225 EZML112200CU EZML112225CU MPL32200 MPL32225	EZML312200 EZML312225 EZML312200CU EZML312225CU EZML312200CA EZML312225CA EZML312200CUCA	EZML332200 EZML332225 EZML332200CU EZML332225CU	2 Meter positions 2 posiciones de medición	1
EZML113200 EZML113225 EZML113200CU EZML113225CU MPL43200 MPL43225	EZML313200 EZML313225 EZML313200CU EZML313225CU EZML313200CA EZML313225CA EZML313200CUCA	EZML333200 EZML333225 EZML333200CU EZML333225CU	3 Meter positions 3 posiciones de medición	2
EZML114200 EZML114225 EZML114200CU EZML114225CU MPL64200 MPL64225	EZML314200 EZML314225 EZML314200CU EZML314225CU EZML314200CA EZML314225CA EZML314200CUCA	EZML334200 EZML334225 EZML334200CU EZML334225CU	4 Meter positions 4 posiciones de medición	3

Precautions

Precauciones

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E or CSA Z462 and NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplied to this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO.

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice todo suministro de energía en el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo plomo y compuestos de plomo, que es (son) conocido(s) por el Estado de California como causante(s) de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite : www.P65Warnings.ca.gov.

Installation

Meter Barrier Installation

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. View the figure 1 to install the meter barrier.
3. Once the barrier is installed place the covers and secure with the screws.

Instalación

Instalación de la Barrera.

1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
2. Vea la figura 1 para instalar la barrera.
3. Una vez que haya sido instalada la barrera coloque las cubiertas y asegurela con los tornillos.




Figure 1 / Figura 1

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Square D™ and Schneider Electric™ are trademarks or registered trademarks of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Schneider Electric USA, Inc.
1601 Mercer Road KY9
1-859-243-8000
www.schneider-electric.us

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Square D™ y Schneider Electric™ son marcas comerciales o marcas registradas de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Avenida Michoacán No.20 Colonia Renovación, Nave Industrial No.12
Parque Industrial Finsa Iztapalapa C.P. 09300 México, D.F.
Tel. 55-4780-1427
www.schneider-electric.com.mx