



SCTK20 and SCTK30 CSED Tunnel Kits

SCTK20 y SCTK30 Kits de túnel

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

Kit Contents

Contenido del accesorio

Tunnel Kit / Kit de túnel	Devices Used On / Dispositivos usados en	Provided in Kit / Proporcionados en este kit
SCTK20	SC12L200F, SC816F200F, SC2040M125F, SC2040M200F	Tunnel, Instruction Bulletin / Túnel, Boletín de instrucciones
SCTK30	SC3040M200F, SC3040M225F, SC3042M200PF, SC3042M225PF	
SCTK20P	SC12L200F ¹ , SC816F200PF, SC2040M125PF, SC2040M200PF	
SCTK30P	SC3042M200PF, SC3042M225PF	

¹ Series / Serie M03.

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying the equipment where this kit will be installed before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo en el que se instalará este accesorio, antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.


El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Barrier Removal

1. Turn off all power supplying the equipment where this kit will be installed, before working on or inside the equipment.
2. Remove and retain barrier mounting screw (A).
3. Remove and retain barrier mounting screw from pullbox side (B).
4. Remove and discard barrier.



Retiro de barrera

1. Desenergice el equipo en el que se instalará este accesorio antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Quite y conserve los tornillos de montaje de la barrera (A).
3. Quite y conserve los tornillos de montaje desde el interior de la caja (B).
4. Quite la barrera y deseche.



Tunnel Installation

1. Orient tunnel in enclosure so that tunnel bracket is behind trim bracket on top endwall (A).
2. Attach tunnel to enclosure and barrier with screws removed during barrier removal (B). Torque screws to 30 lbs-in. (3.4 N•m).



Instalación del túnel

1. Coloque el soporte del túnel detrás del soporte en la tapa superior de la caja (A).
2. Junte la caja y la barrera al túnel con los tornillos de montaje quitados anteriormente (B). Apriete los tornillos a 3,4 N•m (30 lbs-pulg).

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric and Square D are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Schneider Electric USA, Inc.

800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Importado en México por:

Schneider Electric México, S.A. de C.V.

Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx